




現場状況写真 一覧




全景




駐車状況





せき板設置







せき板設置




気流止め




気流止め








気流止め




バルコニー部せき止め





メジャー設置








メジャー設置



換気機材部断熱補強




吹込み作業中






吹込み作業中




断熱吹込み

施工厚230mm



断熱吹込み状況





床下ウレタン吹付

施工厚50mm



床下ウレタン吹付

施工厚50mm



床下ウレタン吹付

施工厚50mm